

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
РТС «Нагорный»					
<p>690. Мастер участка 1 группы 678. 679. 688. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-125.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Взм.</i></p> <p><i>Взм-се</i></p>
<p>ЦТП-105 ул. Володарского, 4а. ЦТП-109 ул. Володарского, 3а. ЦТП-106 ул. Звездинка, 7б. ЦТП-116 ул. Ошарская, 15а. ЦТП-101 ул. Решетниковская, 2. ЦТП-111 ул. Грузинская, 28.</p> <p>ЦТП-102 пер. Университетский, 4. ЦТП-175 пер. Ткачева, 2а. ЦТП-176 ул. Славянская, 10. ЦТП-134 ул. Грузинская, 12.</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-105, производственное помещение ЦТП-106.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Взм.</i></p> <p><i>Взм-се</i></p>
<p>ЦТП-159 ул. Васюнина, 5 корпус 3. ЦТП-135 ул. Генерала Исаева, 2а. ЦТП-136 ул. Генерала Исаева, 8а. ЦТП-137 ул. Богородского, 9а. ЦТП-138 ул. Богородского, 15а.</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-159.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Взм.</i></p> <p><i>Взм-се</i></p>
<p>726. Мастер участка 2 группы 684. 716. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-159.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Взм.</i></p> <p><i>Взм-се</i></p>
<p>ЦТП-148 ул. Юбилейная, 30а. ЦТП-146 ул. Аэрономическая, 138а. ЦТП-157 ул. Горловская, 2. ЦТП-161 ул. Норвежская, 6.</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80</p>	<p>Предупреждение работников</p>	<p>До</p>	<p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Взм.</i></p>
<p>724. Мастер участка 2 группы 685. 720. Слесарь по обслуживанию</p>	<p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80</p>	<p>Предупреждение работников</p>	<p>До</p>	<p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Взм.</i></p>

<p>Нино и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-146.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>о повышенном уровне шума</p>	<p>01.07.2016</p>	<p>Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p>	<p><i>Ктм-ее</i></p>
<p>ЦТП-123 ул. Республиканская, 25а. ЦТП-114 ул. Незоровых, 1а. ЦТП-115 ул. Незоровых, 7б. ЦТП-117 ул. Ошарская, 88а ном. 2. ЦТП-142 ул. Ошарская, 61а.</p> <p>692. Мастер участка 1 группы 686. 718. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-117, производственное помещение ЦТП-142.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Ктм.</i></p> <p><i>Ктм-ее</i></p>
<p>ЦТП-155 ул. Армеляная, 11а. ЦТП-163 пер. Светлосорский, 16а. ЦТП-162 ул. Пушкина, 29б. ЦТП-156 ул. Пушкина, 41б. ЦТП-171 ул. Мельникова-Печерского, 8.</p> <p>694. Мастер участка 2 группы 714. 715. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-156, производственное помещение ИТП.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Ктм.</i></p> <p><i>Ктм-ее</i></p>
<p>РСТ-1 ул. Ванеева, 205а</p> <p>706. Машинист насосных установок</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Ктм.</i></p> <p><i>Ктм-ее</i></p>
<p>НПС-2 ул. Володарского, 3а</p> <p>707. Машинист насосных установок</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Нагорный»</p>	<p><i>Ктм.</i></p> <p><i>Ктм-ее</i></p>
<p>НПС-6 ул. Незоровых, 39б</p>					

708. Машинист насосных установок	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.07.2016	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Анн.</i>
<i>РСТ-1 ул. Ванеева, 205а. НПС-2 ул. Володарского, 3а. НПС-6 ул. Незворовых, 39б.</i>					
709. Старший мастер 2 группы 710. Мастер участка 3 группы 711. 712. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания РСТ-1, зона обслуживания НПС-2, зона обслуживания НПС-6.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.07.2016	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Анн.</i>
<i>ЦТП-153 ул. Рокоссовского, 1а. ЦТП-167 ул. Ванеева, 116а. ЦТП-168 ул. Малиновского, 7а. ЦТП-150 ул. Маршала Рокоссовского, 15а. ЦТП-151 ул. Генерала Исаева, 37а. ЦТП-152 б-р 6б лет Октября, 12а. ЦТП-164 ул. Ванеева, 110з.</i>					
725. Мастер участка 2 группы 713. 717. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-153, производственное помещение ЦТП-150, производственное помещение ЦТП-151, производственное помещение ЦТП-152.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.07.2016	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Анн.</i>
<i>ЦТП-170 ул. Родионова, 197 корпус 4. ЦТП-169 ул. Делова, 22 корпус 5. ЦТП-147 ул. Н.Сусловой, 18а. ЦТП-139 ул. Н.Сусловой, 2 корпус 1.</i>					
727. Мастер участка 2 группы 721. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-147.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.07.2016	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Анн.</i>
<i>Комельная ул. Ванеева, 209б</i>					
730. Оператор котельной 731. Мастер участка 1 группы 732. Аппаратчик химводочист-	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.07.2016	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ	<i>Анн.</i>

733. 734. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона котлов, зона насосов.	2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный»	<i>Взм-св</i>
<i>Комельная ул. Ветеринарная, 5</i>						
735. Начальник котельной 1 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания, площадь обслуживания котла.	2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
736. Заместитель начальника котельной 1 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.	2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
737. Начальник смены	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
738. 740. 741. 743. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
739. 742. 744. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей (сменный)	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
746. Машинист котлов	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: зона обслуживания.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Нагорный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
745. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-303.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
РТС "Сормовский"						
<i>ЦТП-305 ул. Карла Маркса, 18а. ЦТП-303 Мещерский бульвар, 7а. ЦТП-304 ул. Карла Маркса, 15а</i>						
623. Мастер участка 1 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-303.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
649. 653. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-308.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
<i>ЦТП-306/308 ул. Генерала Зинина, 26а. ЦТП-318 ул. Генерала Зинина, 24а. ЦТП-307 ул. Гордеевская, 34а. ЦТП-311 ул. Гордеевская, 60а.</i>						
624. Мастер участка 2 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-308.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
637. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-308.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>
656. 657. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов,	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-308.	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм-св</i>

тепловых сетей	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Сормовский»	<i>Ам-се</i>
<p>ЦТП-321 ул. Красных Зорь, 23б. ЦТП-320 ул. Красных Зорь, 15а. ЦТП-319 ул. Березовская, 75а.</p> <p>ЦТП-323 ул. Страссе Революции, 15а.</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-321.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Сормовский»</p>	<p><i>Ам.</i></p> <p><i>Ам-се</i></p>
<p>625. Мастер участка 2 группы</p> <p>638. Оператор теплового пункта</p> <p>650, 662. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-301.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Сормовский»</p>	<p><i>Ам.</i></p> <p><i>Ам-се</i></p>
<p>626. Мастер участка 2 группы</p> <p>655, 658. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-317.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Сормовский»</p>	<p><i>Ам.</i></p> <p><i>Ам-се</i></p>
<p>ЦТП-323 ул. Страссе Революции, 15а. ЦТП-317 ул. Безрукова, 5.</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-323.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.07.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p> <p>РТС «Сормовский»</p>	<p><i>Ам.</i></p> <p><i>Ам-се</i></p>
<p>641. Оператор теплового пункта</p>	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p>	<p>До 01.07.2016</p>	<p>РТС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ</p>	<p><i>Ам.</i></p>

		ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-323.				ООТ УБТ					
ЦТП-324 ул. Заводской парк. 18. ЦТП-322 ул. Левинка, 51.		2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.		Снижение уровня воздействия вредного фактора		Постоянно		РГС «Сормовский»		Гм-сс	
		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-324. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.		Предупреждение работников о повышенном уровне шума		До 01.07.2016		РГС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ		Гм.	
645. 654. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-324. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.		Предупреждение работников о повышенном уровне шума		До 01.07.2016		РГС «Сормовский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ		Гм.	
ЦТП-322 ул. Левинка, 51.		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: производственное помещение ЦТП-322. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.		Снижение уровня воздействия вредного фактора		Постоянно		РГС «Сормовский»		Гм-сс	
Управление обеспечения готовности производства											
Лаборатория неразрушающего контроля											
893. Начальник лаборатории 894. Инженер-дефектоскопист		Шум: Обеспечивать работу в зонах, обозначенных знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 в наушниках противощумных.		Снижение уровня воздействия вредного фактора		Постоянно		Лаборатория неразрушающего контроля		Гм-сс	
Газовая служба											
902. Мастер 903. 904. Слесарь по эксплуатации		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80		Предупреждение работников		До		Газовая служба		Гм.	

Цпи и ремонту газового оборудования	ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Газовое оборудование котельных (ремонт и обслуживание оборудования); ГРП НТПЦ (ремонт и обслуживание оборудования); работа шлифовальной машиной.	о повышенном уровне шума	01.07.2016	Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Ктм-се
955, 956. Ведущий инженер 957, 958, 959. Инженер-эколог 1 категории 960, 961. Инженер-эколог 2 категории 962, 963, 964. Инженер-микробиолог 1 категории 965. Инженер-микробиолог 2 категории	Химический: Обеспечивать максимально возможное в рамках существующих методик проведение работ с химическими веществами под принудительной вытяжной системой вентиляции в химических лабораториях.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Санитарно-промышленная экологическая служба	Ктм-се
Служба механизации и автотранспорта					
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025. Водитель автомобиля (АРТК-2 группы) 1031. Водитель автомобиля (АРТК-3 группы) 1032. Водитель автомобиля (3 группы) (ДТУ) 1042, 1046. Водитель автомобиля (4 группы) (ДТУ) 1026, 1027. Водитель автомобиля (2 группы) (гидростанция)	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Фургон АРТК, ДТУ, гидростанция. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.07.2016 Постоянно	Служба механизации и автотранспорта Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ Служба механизации и автотранспорта	Ктм Ктм-се
1056, 1057, 1058, 1059, 1060. Тракторист	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: кабина трактора (управление, работа насоса). 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.07.2016 Постоянно	Служба механизации и автотранспорта Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ Служба механизации и автотранспорта	Ктм Ктм-се

1070. Машинист баровой устан- новки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: кабина трактора (управление, работа баровой установкой). 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.07.2016 Постоянно	Служба механизации и автотранс- порта Отдел снабжения УЗ ООГ УБГ	Служба механизации и автотранс- порта	Фгм.
Управление предупредительных и аварийных ремонтов						
Котельно-ремонтный участок						
1077. Начальник участка 1078. Заместитель начальника участка 1079. Мастер участка	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: котельная (зона обслуживания); площадка обслуживания котла. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных. Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: котельная (сварочные работы). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.07.2016 Постоянно	Котельно-ремонтный участок Отдел снабжения УЗ ООГ УБГ	Котельно-ремонтный участок	Фгм.
1080. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия: Обеспечивать применение сертифицированных средств индивидуальной защиты. УФ-излучение: Обеспечивать применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию. Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализировать рабочее	Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение воздействия вредных веществ Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса	До 01.07.2016 Постоянно Постоянно Постоянно	Котельно-ремонтный участок Отдел снабжения УЗ ООГ УБГ Котельно-ремонтный участок Котельно-ремонтный участок	Котельно-ремонтный участок	Фгм. Фгм-се Фгм-се

	место и рабочую позу.					
1081, 1082, 1083. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: котельная (зона обслуживания); площадка обслуживания котла; мастерская (работа на заточном станке).</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p> <p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: котельная (ремонт оборудования).</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p> <p>Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:</p> <p>Обеспечивать применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.</p> <p>Тяжесть трудового процесса:</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализировать рабочее место и рабочую позу.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.07.2016	Котельно-ремонтный участок Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Кот. - ес	
1085, 1086. Отнеупорщик	<p>Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:</p> <p>Обеспечивать применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.</p> <p>Тяжесть трудового процесса:</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализировать рабочее место и рабочую позу.</p> <p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: газовая резка металла.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p> <p>Химический:</p> <p>Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:</p> <p>Обеспечивать применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.</p>	Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.07.2016	Котельно-ремонтный участок Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Кот. - ес	
1099. Газорезчик	<p>Химический:</p> <p>Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:</p> <p>Обеспечивать применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.</p>	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Аварийно-ремонтная служба Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Кот. - ес	

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализировать рабочее место и рабочую позу.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Аварийно-ремонтная служба	<i>Ктм-св</i>
РТС, КРУ и АРС управления предупредительных и аварийных ремонтов					
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализировать рабочее место и рабочую позу. Химический: Обеспечить применение сертифицированных СИЗ органов дыхания.	Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ	Постоянно Постоянно	Районы тепловых сетей Котельно-ремонтный участок Аварийно-ремонтная служба	<i>Ктм-св</i> <i>Ктм-св</i>

Дата составления: 20.02.2016.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель технического директора по охране труда, промышленной и экологической безопасности
(должность) _____ (подпись) *Фирер Н. Н.* Фирер Н. Н. _____ (дата) 20.02.2016.
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Теплоэнерго"
(должность) _____ (подпись) *Брыкалова Т. К.* Брыкалова Т. К. _____ (дата) 20.02.2016
Ф.И.О.

Заместитель директора по правовым вопросам
(должность) _____ (подпись) *Лебедева Е. А.* Лебедева Е. А. _____ (дата) 20.02.2016.
Ф.И.О.

Начальник УРМП
(должность) _____ (подпись) *Овчинникова Ю. В.* Овчинникова Ю. В. _____ (дата) 20.02.2016
Ф.И.О.

Заместитель начальника УБТ
(должность) _____ (подпись) *Рыбаков К. В.* Рыбаков К. В. _____ (дата) 20.02.2016
Ф.И.О.